Метеомачта 2 метра

ПАСПОРТ

ЯИКТ.301317.008 ПС

1 ОСНОВНЫЕ СВЕДЕНИЯ ОБ ИЗДЕЛИЯ И ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

- 1.1 Основные сведения об изделии
- 1.1.1 Метеомачта 2 метра (далее метеомачта) предназначена для установки на ней датчика ветра метеостанций типа M-49 и M-49M, анеморумбометров M6 M-1 или их модификаций.
 - 1.1.2 Наименование п обозначение изделия: Мееоматчта 2 метра ЯИКТ.301317.008

1.1.3 Дата изготовления:				
1.1.4	Поставщик:	ООО Промприбор-66		
1.1.5	Заводской ножет	о изделия:		

1.1 Основные технические данные

- 1.1.1 Условия эксплуатации метеомачты: при температуре от минус 60 до плюс 40 "С и относительной влажности 100 % при температуре плюс 25 'С.
 - 1.1.2 Высота метеомачты, м, должна быть

2.2+/-0.2.

1.1.3 Габаритные размеры метеомачты в упаковке, мм, должны быть не более:

514x482x107; **1164 x264x181**.

1.1.4 Масса метеомачты в упаковке, кг, должна быть не менее

33,8.

2. КОМПЛЕКТНОСТЬ

2.1 Комплект поставки метеомачты должен соответствовать таблице 1

Таблица 1 — Комплектность

05	Таолица 1 — комплектность				
Обозначение	Наименование	Кол.	Заводской	Приме-	
изделия	изделия		номер	чание	
ЯИКТ.301317.008	Метеомачта 2 метра в	1			
	том числе:	компл			
	_				
ЯИКТ.301314.017	Основание	1			
ЯИКТ.713452.003	Втулка	1			
ЯИКТ.715242.001	Стойка	2			
ЯИКТ.715242.002	Стойка	1			
ЯИКТ.715512.005	Штырь	1			
ЯИКТ.715512.006	Штырь	4			
ЯИКТ.746116.002	Штырь	3			
	Болты ГОСТ 7798-70				
	M6-6g•40.5.8 019 (310)	1			
	M 10-6g^75.5.8 019 (S17)	2			
	байки ГОСТ 591 5-70				
	M6-6H.5.019 (S10)	1			
	M 10—6H.5.0 19 (S17)	2			
	Шайбы ГОСТ 6402-70				
	6.65Γ.029	1			
	10.65a.029	2			
	Шайбы ГОСТ 1137 I -78				
	6.01.019	1			
	10.01.019	2			
	Талреп крюк—кольцо				
	M 12 DIN 1480	3			
	Проволока Б—2-1,5			3	
ГОСТ 9389-75		15 м		растяжки	
				по 5 м	
	Метеомачта 2 метра				
ЯИКТ.301317.008 ПС	Паспорт	1 экз.			

3 РЕСУРСЫ, СРОКИ СЛУЖБЫ И ХРАНЕНИЯ И ГАРАНТИИ ИЗГОТОВИТЕЛЯ (ПОСТАВЩИКА)

- 3.1 Изготовитель гарантирует соответствие метеомачты требованиям конструкторской документации при соблюдении потребителем условий эксплуатации, транспортирования и хранения.
 - 3.2 Гарантийный срок хранения 12 месяцев с момента изготовления.
 - 3.3 Срок службы метеомачты до списания не менее 10 лет.
 - 3.4 Гарантийный срок эксплуатации 12 месяцев с момента ввода метеомачты в эксплуатацию.
 - 3.1 Контакты для заказа : (343) 345-28-66, 217-63-28, e-mail: pp-66@list.ru

	СВИДЕТЕЛЬСТВО	ОБ УПАКОВЫВАНИІ	1
Метеомачта 2 метра	<u>ЯИКТ.301317.008</u> обозначение	<u> </u>	
наименование изделия №	ооозначение		
Упакована согласно требован	ниям, предусмотренным	в действующей техническ	ой документации
	СВИДЕТЕЛЬС	тво о приемке	
Метеомачта 2 метра	<u>ЯИКТ.301317.008</u> обозначение	заводской №	
изготовлена и принята в сооти стандартов. действующей тех			` '
Начальник ОТК			

6. ДВИЖЕНИЕ ИЗДЕЛИЯ ПРИ ЭКСПЛУАТАЦИИ

 $6.1\,$ Сведения о движении изделия при эксплуатации заносятся в таблицу 2 Таблица 2 — Движение изделия при эксплуатации

	ОНО	RY	Наработка			Подпись лица,
Дата остановки	установлено	Дата снятия	С ІІнчала эксплуа- тации	после последнего ремонта	Причина СНяТия	проводившего установку (СНятие)

7 ОПИСАНИЕ И РАБОТА ИЗДЕЛИЯ

7.1 Устройство и работа изделия

e

- 7.1.1 Перед началом работы с метеомачтой необходимо проверить ее комплектность в соответствии с таблицей 1.
 - 7.1.2 Собрать метеомачту в соответствии с рисунком 2.
 - 7.1.3 Основание поз.1 крепить к грунту штырями поз. 6.

Соединить между собой стойки поз. 3 с помощью болтов поз. 9 (M10), шайб поз. 13 (10.65 Γ), 1 5 (10.01) и гаек поз. 11 (M10). В основание поз. 1 вкрутить соединенные стойки поз. 3 любым концом.


На свободный конец стойки поз. 3 накрутить втулку поз. 2, к которой, затем крепить три проволочные растяжки поз. 17.

Штырь поз. 5 установить в стойку поз. 4 и соединить их с помощью болта поз. 8 (M6) , шайб поз. 12 (6.65Γ) , 14 (6.01) и гайки поз. 10 (M6).

Стойку поз. 4 вкрутить во втулку поз. 2 (предварительно установи в датчик ветра на штыре поз. 5). 7.1.4В грунт вбить три штыря поз. 7 на расстояние примерно 1,5 м от оси основания поз. 1 в соответстви и с рисунком 1. Соединить растяжки поз. 17 и штыри поз. 7 с помощью талрепов поз. 16 в соответствии с рисунков 2.

Проверить отклонен ие от верти кали, которое не должно превышать 20 мм по высоте метеомачты. Отрегулировать талрепами поз. 16 минимальное отклонение от вертикал и и необходимое натяжение растяжек поз. 17 для надежной устой чивости метеомачты.

Требования по установке метеомачты, изложенные в пунктах 7.1.э и 7.1.4, обеспечиваются технологией или регламентом организации производящей монтаж метеомачты.



1 — основание; 2 — втулка; 3 — стойка; 4 — стойка; 5 — штырь; 6 — штырь; 7 — штырь; 8 — болт; 9 — болт; 10 — гайка; 11 — гайка; 12 — шайба; 13 — шайба; 14 — шайба; 15 — шайба; 16 — талреп; 17 — растяжка




Рисунок 1 — Схема размещения растяжек в план

8 ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ ИЗДЕЛИЯ

- 8.1 Общие указания
- 8.1.1 Для технического обслуживания датчика ветра, его необходимо снять с метеомачты, для этого нужно талрепами поз. 16 ослабить натяжение растяжек поз. 17 в соответствии с рисунком 1. Затем выкрутить стойку поз. 4 из втулки поз. 2 и снять со штыря поз. 7 датчик ветра, в соответствии с рисунком 1.
- 8.1.2 Техническое обслуживание метеомачты заключается в периодическом внешнем осмотре, проверки прочности соединения сборочных един и ц, устойчивости закрепления основания в грунте, проверки вертикальности установки метеомачты и провисания растяжек согласно пунктам 7.1.3 и 7.1.4.
 - 8.2 Меры безопасности
- 8.2.1 Не допускается монтаж и демонтаж метеомачты и датчика ветра при скорости больше 35 м/с, а также в грозовую и предгрозовую погоду.
- 8.2.2 При сборке и установке метеомачты необходимо обеспечить ее устойчивое положение в грунте.

9 ХРАНЕНИЕ

- 9.1 Услови.я хранения
- 9.1.1 Метеомачта должна храниться в упаковке производителя.

Условия хранения метеомачты должны соответствовать условиям С по ГОСТ 1 5150—69 (в неотапливаемом хранилище при температуре от минус 50 до плюс 40 °C и относительной влажности 100 % при температуре 25 °C).

В помещении не должно быть паров кислот или других едких летучих веществ, вызывающих коррозию деталей и сборочных единиц изделия.

10 ТРАНСПОРТИРОВАНИЕ

- 10.1 Требования к транспортированию и условиям при которых оно должно осуществляться
- 10.1.1 Метеомачта транспортируется в упаковке производителя всеми видами крытого транспорта при температуре от минус 50 до плюс 40 °C и относительной влажности 100 % при температуре плюс 25 °C.

11 СВЕДЕНИЯ ОБ УТИЛИЗАЦИИ

11.1 Метеомачта признана непригодной к ремонту и подлежит утилизации.

При утилизации метеомачту разобрать, раздели в ее на детали и утилизировать в порядке, установленном потребителем.

Контакты для заказа: (343) 345-28-66, 217-63-28,