

ОПИСАНИЕ ТИПА СРЕДСТВА ИЗМЕРЕНИЙ

Тягомеры ТмМП-100-М1, напоромеры НМП-100-М1, тягонапоромеры ТНМП-100-М1, дифманометры-тягомеры ДТмМП-100-М1, дифманометры-напоромеры ДНМП-100-М1, дифманометры-тягонапоромеры ДТНМП-100-М1 мембранные показывающие

Назначение средства измерений

Тягомеры ТмМП-100-М1, напоромеры НМП-100-М1, тягонапоромеры ТНМП-100-М1, дифманометры-тягомеры ДТмМП-100-М1, дифманометры-напоромеры ДНМП-100-М1, дифманометры-тягонапоромеры ДТНМП-100-М1 мембранные показывающие (в дальнейшем – приборы) предназначены для измерения:

- вакуумметрического, избыточного, а также разности вакуумметрического и избыточного давлений воздуха и неагрессивных газов;
- газообразных сред с содержанием сероводорода H_2S и углекислого газа CO_2 (коррозионно-стойкое исполнение «Астр»).

Описание средства измерений

Принцип действия приборов основан на уравновешивании измеряемого давления силами упругой деформации чувствительного элемента (мембранный коробки).

Приборы состоят из следующих составных частей: мембранный коробки, множительного механизма, расположенных в герметичном корпусе и отсчетного устройства.

Измеряемое давление подается во внутреннюю полость мембранный коробки. Воздействие давления вызывает перемещение жесткого центра мембранный коробки, которое через тягу передается на рычаг и далее через тягу на шибер оси, на которой закреплена стрелка.



Рисунок 1 – Фото общего вида прибора

Метрологические и технические характеристики

Верхнее значение диапазона показаний и класс точности приборов приведены в таблице 1.

Таблица 1

Наименование прибора	Условное обозначение	Верхнее значение диапазона показаний, кПа		Класс точности
		избыточное давление	вакуумметрическое давление	
Тягомер Дифманометр-тягомер	ТмМП-100-М1		0,4; 0,6	2,5
	ДТмМП-100-М1		1; 1,6; 2,5; 4; 6; 10; 16; 25; 40	1,5 2,5-1,5-2,5 2,5
Напоромер Дифманометр-напоромер	НМП-100-М1	0,4; 0,6		2,5
	ДНМП-100-М1	1; 1,6; 2,5; 4; 6; 10; 16; 25; 40		1,5 2,5-1,5-2,5 2,5
Тягонапоромер Дифманометр-тягонапоромер	ТНМП-100-М1	0,2; 0,3	0,2; 0,3	2,5
	ДТНМП-100-М1	0,5; 0,8; 1,25; 2; 3; 5; 8; 12,5; 20	0,5; 0,8; 1,25; 2; 3; 5; 8; 12,5; 20	1,5 2,5-1,5-2,5 2,5

Пределы допускаемой основной погрешности показаний приборов соответствуют указанным в таблице 2.

Таблица 2

Обозначение класса точности	Предел допускаемой основной погрешности, % от диапазона показаний		
	от 0 до 25 %	от 25 до 75 %	св. 75 до 100 %
1,5	± 1,5	± 1,5	± 2,5
2,5-1,5-2,5	± 2,5	± 1,5	± 2,5
2,5	± 2,5	± 2,5	± 2,5

Диапазон измерения тягомеров, напоромеров, дифманометров-тягомеров, дифманометров-напоромеров классов точности 2,5; 2,5-1,5-2,5 равен диапазону показаний, а для класса точности 1,5 – 75 % диапазона показаний.

Диапазон измерения для тягонапоромеров, дифманометров-тЯГОНАПОРОМЕРОВ классов точности 2,5; 2,5-1,5-2,5 равен диапазону показаний, а для класса точности 1,5 – 75 % диапазона показаний, симметрично нулевой отметки.

Вариация показаний приборов не превышает абсолютного значения предела допускаемой основной погрешности.

Приборы прочны к воздействию одиночных механических ударов с ускорением до 500 м/с².

Напоромеры, тягонапоромеры, дифманометры-тягонапоромеры выдерживают воздействие перегрузки избыточным давлением, превышающим на 25 % верхнее значение диапазона показаний.

Приборы выдерживают воздействие 20000 циклов переменного давления, изменяющегося от (25 ± 5) до (75 ± 5) % от верхнего значения диапазона показаний для напоромеров, тягомеров и от 0 до верхнего значения диапазона показаний избыточного давления для тягонапоромеров, дифманометров-тягонапоромеров.

По устойчивости к воздействию температуры окружающего воздуха приборы имеют исполнение У и Т категории размещения 3 по ГОСТ 15150-69, но для работы при температуре от минус 50 до плюс 60 °C (исполнение У3) и от минус 25 до плюс 55 °C (исполнение Т3).

Приборы устойчивы к воздействию относительной влажности окружающего воздуха:

- до 98 % при 35 °C и более низких температурах для исполнения У3;
- до 100 % при 35 °C и более низких температурах для исполнения Т3.

Изменение показаний приборов от изменения температуры окружающего воздуха Δ , в процентах, не должно превышать значений, определяемых по формуле

$$\Delta = \pm K_t \cdot \Delta t,$$

где K_t – температурный коэффициент, не более 0,06 %/°C для приборов классов точности 1,5; 2,5-1,5-2,5 и не более 0,1 %/°C для приборов класса точности 2,5;

Δt – абсолютное значение разности температур, равное

$$\Delta t = |t_2 - t_1|,$$

где t_1 – температура окружающего воздуха 23 °C с допускаемым отклонением ± 5 °C;

t_2 – любое из допускаемых значений температур.

Масса, кг, не более	0,8
Габаритные размеры, мм, не более	104×104×88
Средняя наработка на отказ, ч, не менее	66700 (32200 – для приборов коррозионно-стойкого исполнения)
Средний срок службы, лет, не менее	10 (3 – для приборов коррозионно-стойкого исполнения)

По стойкости к воздействию вибрации приборы имеют исполнение L3 по ГОСТ Р 52931-2008.

Степень защиты от попадания внутрь пыли и воды - IP53 по ГОСТ 14254-96.

Знак утверждения типа

Знак утверждения типа наносится на эксплуатационную документацию (паспорт и руководство по эксплуатации) методом офсетной печати.

Комплектность средства измерений

В комплект поставки входят:

- Прибор 1 шт. (в соответствии с заказом)
- Паспорт 1 экз.
- Руководство по эксплуатации 1 экз.

При поставке приборов в один адрес допускается поставлять одно РЭ на 10 приборов.

Проверка

осуществляется по разделу 3 «Методика поверки» документа "2B0.283.979 РЭ. Руководство по эксплуатации".

Перечень основного оборудования для проверки:

- микроманометр жидкостный компенсационный с микрометрическим винтом типа МКВ 2500-0,02;
- комплекс для измерения давления цифровой ИПДЦ-М, верхние пределы измерений ± 16 кПа, ± 25 кПа, ± 40 кПа, класс точности 0,06.
- манометр образцовый МО 1226 ТУ 25-05-1664-74, класс точности 0,15.

Сведения о методиках (методах) измерений

Методы измерений приведены в руководстве по эксплуатации 2B0.283.979 РЭ.

Нормативные и технические документы, устанавливающие требования тягомерам ТмМП-100-М1, напоромерам НМП-100-М1, тягонапоромерам ТНМП-100-М1, дифманометры-тягомерам ДТмМП-100-М1, дифманометрам-напоромерам ДНМП-100-М1, дифманометрам-тягонапоромерам ДТНМП-100-М1 мембранным показывающим:

1. ГОСТ 2405-88 Манометры, вакуумметры, мановакууметры, напоромеры, тягомеры и тягонапоромеры. Общие технические условия.
2. ТУ 25-7305.016-90 «Тягомеры ТмМП-100-М1, напоромеры НМП-100-М1, тягонапоромеры ТНМП-100-М1, дифманометры-тягомеры ДТмМП-100-М1, дифманометры-напоромеры ДНМП-100-М1, дифманометры-тягонапоромеры ДТНМП-100-М1. Технические условия».

Рекомендации по областям применения в сфере государственного регулирования обеспечения единства измерений

Осуществление контроля за соблюдением установленных законодательством Российской Федерации обязательных требований промышленной безопасности к эксплуатации опасных производственных объектов.

Изготовитель ОАО «Саранский приборостроительный завод», г. Саранск.
Адрес: 430030, Россия, Республика Мордовия,
г. Саранск, ул. Васенко, 9.

Испытательный центр ГЦИ СИ ФГУП «ВНИИМС»
аттестат аккредитации 30004-08 от 27.06.2008 г.
119361, Москва, Г-361, ул. Озерная, 46.
Тел. 437-29-10.

Заместитель
руководителя Федерального
агентства по техническому
регулированию и метрологии

Е.Р. Петросян



« 28 » 12 2011 г.